

the effect of the pile
ce-pile
or four-pile
vertical force on
the change of the
foundation.

规范^[2]规定
; 桩数
/



信息及
 $\{N\}$

沿水平方向偏差 $\pm d/3$ 时, 各桩荷载变化的最大值比沿对角线方向偏差时要小。对于三桩桩基, 当 3 号桩沿垂直方向向外侧偏差 0.1m 时, 3 号桩承担荷载最小, 比原来减小了 8.4%; 当偏差为 -0.1m 时, 3 号桩承担荷载最大, 增大了 10.2%。当 3 号桩沿水平方向偏差 0.1m 时, 各桩荷载的变化不大。如桩位偏差在规范规定范围内, 各桩荷载的变化大致在 10% 以内。




图 1 桩位偏差形式示意

桩位偏差时各桩桩顶承受竖向力计算结果 表 1

桩基形式	桩位 误差 (m)	1号桩		2号桩		3号桩		4号桩	
		竖向力 (kN)	变化率 (%)	竖向力 (kN)	变化率 (%)	竖向力 (kN)	变化率 (%)	竖向力 (kN)	变化率 (%)
四 桩 承 台	无偏差	0	930.0	—	930.0	—	930.0	—	930.0
	$d/3$	993.3	6.8	934.1	0.4	934.1	0.4	865.6	-6.9
	$-d/3$	847.6	-8.9	933.4	0.4	933.4	0.4	1005.6	8.1
	d	1083.7	16.5	951.0	2.3	951.0	2.3	755.8	-18.7
	$-d$	614.0	-34.0	972.2	4.5	972.2	4.5	1161.6	24.9
	$d/3$	971.3	4.4	890.0	-4.3	977.0	5.1	886.7	-4.7
	$-d/3$	876.3	-5.8	987.7	6.2	878.7	-5.5	981.3	5.5
	d	1031.4	10.9	815.3	-12.3	1088.2	17.0	800.1	-14.0
三 桩 承 台	$-d$	715.4	-23.1	1144.6	23.1	786.9	-15.4	1073.1	15.4
	无偏差	0	959.5	—	959.5	—	959.5	—	959.5
	0.1	1001.8	4.4	1001.8	4.4	878.9	-8.4	—	—
	-0.1	908.5	-5.3	908.5	-5.3	1057.6	10.2	—	—
	d	1094.4	14.1	1094.4	14.1	705.3	-26.5	—	—
	$-d$	662.3	-31.0	662.3	-31.0	1538.4	60.3	—	—
偏差 形式 2	0.1	984.0	2.6	935.0	-2.6	959.5	0.0	—	—
	d	1057.4	10.2	861.6	-10.2	939.5	0.0	—	—

注: 变化率为桩位偏差前后该桩所承受竖向力相对变化百分数。

如果桩位偏差超过规范^[2]规定, 假设其中一桩沿两个方向偏差 $\pm d$, 由表 1 可知: 对于四桩桩基, 4 号桩

沿其对角线方向向外侧偏差 d 时, 1 号桩承担的荷载最大, 增大了 16.5%, 4 号桩承担的荷载最小, 减小了 18.7%; 当该桩向内侧偏移 d 时, 1 号桩承担的荷载最小, 减小了 34.0%, 4 号桩承担的荷载最大, 增大了 24.9%。当 4 号桩沿水平方向偏差 $\pm d$ 时, 各桩荷载变化的最大值比沿对角线方向偏差时要小。对于三桩桩基, 当 3 号桩沿垂直方向向外侧偏差 d 时, 1, 2 号桩承担的荷载较大, 分别增大了 14.1%, 3 号桩承担的荷载较小, 减小了 26.5%; 当 3 号桩沿垂直方向向内偏差 d 时, 1, 2 号桩承担的荷载较小, 减小了 31.0%, 3 号桩承担的荷载最大, 增大了 60.3%; 当 3 号桩沿水平方向偏差 d 时, 各桩荷载的变化比沿垂直方向偏差时变化要小。

由以上分析可知: 无论是三桩桩基还是四桩桩基, 当其中一桩向内侧偏差或向外侧偏差相同距离时, 向内侧偏差比向外侧偏差引起各桩荷载的变化要大; 对于四桩桩基, 桩位沿对角线方向偏差比沿水平方向偏差引起各桩荷载的变化要大; 对于三桩桩基, 沿垂直方向偏差比沿水平方向偏差引起各桩荷载的变化要大。

2.2 承台受力的变化

由上述的计算可知: 当桩位偏差在规范规定的范围以内时, 其剪力变化不大; 如超过规范规定的数值, 剪力变化较大。例如对四桩承台(图 1), 当 4 号桩沿水平方向向外侧偏移 d 时, 在 I-I 剖面上剪力将增大 13.95%, 剪力的增大有可能导致承台发生剪切破坏。

此外, 基桩竖向力的变化还影响到承台的配筋计算及角桩、边桩的冲切计算, 如有必要, 应重新计算, 修改设计。

3 结论

(1) 无论是四桩桩基还是三桩桩基, 当其中一桩桩位偏差在规范规定范围以内时, 各桩竖向力的变化一般不超过 10%。

(2) 当有一桩桩位偏差达一倍桩径 d 时, 对于四桩桩基, 有可能使某桩竖向力的变化达 30%; 对于三桩桩基, 各桩荷载的变化最大可达 60%。

(3) 基桩荷载的变化也使得承台所受的剪力发生变化, 还影响到承台的配筋计算及其他验算, 如有必要, 应重新进行设计计算。

参 考 文 献

- [1] 建筑地基基础设计规范(GB50007—2002)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2002.
- [2] 建筑桩基技术规范(JGJ94—94)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1995.
- [3] 华南理工大学等. 地基及基础[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1998.